

## BMW X1 sDrive18dA 150 Sport Line

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Riferimento            | 7567       |
| Cm3                    | 1995       |
| CV                     | 150        |
| CO <sup>2</sup>        | 121        |
| Categoria              | SUV/4x4    |
| Stato                  | Usata      |
| Prima immatricolazione | 23/04/2018 |
| Chilometraggio         | 4900       |
| Carburante             | Diesel     |
| Colore                 | Gris       |
|                        | Tissu Noir |



### Opzioni

|  |   |  |
|--|---|--|
| Accoudoir central                      | Airbag passeggero disinseribile             | Alzacristalli elettrici                |
| Bluetooth                              | BMW Service Inclusive 5ans/100.000km        | Capteurs d'aide au stat. arrière       |
| Cerchi in lega 18                      | Chiusura centralizzata                      | Climatisation automatique              |
| Computer di bordo                      | Con il libro di servizio                    | Cruise Control                         |
| Eclairage ambient                      | ESP   | Filtro antiparticolato                 |
| Immobilizzatore                        | Ingresso USB                                | Isofix                                 |
| MP3                                    | Ordine automatico del portellone posteriore | Park Assist                            |
| Projecteurs LED                        | Protection active des piétons               | Retrovisore ribaltabili elettricamente |
| Sedili riscaldati                      | Sedili sportivi                             | Sensore di luce                        |
| Sensore di parcheggio anteriore        | Sensore pioggia                             | Servosterzo                            |
| Shift Paddles                          | Sistema di navigazione                      | Specchietti elettrici                  |
| Specchietto retrovisore elettrocromico | Telecamera di assistenza al parcheggio      | Tire pressure display                  |
| Vitres arrière surteintées             | Volante multifunzione                       |  |